


















Rechter zijgevel (oost)



Achtergevel (noord)

- RENVOL - GEVEL**
 De grevelkuren zijn indicatief en kunnen afwijken. Voor de werkelijke kleuren zie de kleur- & materiaalkaart in de Verloop Technische Omschrijving (VTO).
-  Stucwerk
 -  Metselwerk
 -  Metselwerk, accentvlak
 -  Aluminium beplating
 -  Betonband licht grijs en antraciet
 -  Hekwerk
 -  beplating tegel de gevel
 -  VR 1 ventilatierooster boven het kozijn achter het metselwerk
 -  VR 2 ventilatierooster in het kozijn
 -  VR 3 ventilatierooster boven het kozijn in het paneel
 -  N1 Nestkast vleermuis
 -  N2 Kraamverblijf vleermuis
 -  N3 Nestkast gierzwelw
 -  N4 Nestkast huismus
 -  N5 Insecten hotel